

FUSIBLES CILÍNDRICOS

SIN INDICADOR



Descripción

Códigos: 0607304 - 0607305 - 0607306 - 0607307 - 0607308 - 0607309 - 0607310 - 0607311 - 0607312 - 0607313 - 0607314

Fusibles cilíndricos sin indicador de fusión rápida para proteger sobrecargas de todo tipo de instalaciones industriales.

Códigos	Corriente	Voltaje	Medidas	Intensidad eléc.
0607304	0,5 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607305	1 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607306	2 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607307	4 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607308	6 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607309	8 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607310	10 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607311	12 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607312	16 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607313	20 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA
0607314	25 A	500 Vac	10x38 mm	120 kA